## 动火许可证

日期:

编号: RSOP-TX-SM007-001R06

申请单位	动火类 非管剪	Ę	申请部门。 车间及周边。 非车间。 公共系统 (水、电、气)。 仓库物料管道至各车间。 线内车间之间物料管道。 线与线之间物料管道。 废水、废气。	申请人。  车间三员以上人员。  晚班由线值班人员申请。  相应部门的副主任(副科级)以上人员。  工程部外包施工队分管人员。  仓库副主任以上的管理人员。  就近车间负责人。  由线经理负责安排车间申请人。  环保部副主任(副科长)以上人员。	申请人	同左	关联作 业证	除设备检修 他作业证, 及登高、吊 修,则此处: 业证、吊装: 修证不需要。 档; 盲板作: 不合订,仍是	例如作业涉 裝、设备检 填写登高作 证,设备检 体现和归 业证体现但
动火作业级别			□特级 <b>按实际填写</b> □一级 <b>按实际填写</b> □二级 <b>按实际填写</b> □二级 <b>按实际填写</b>						
动火地点		<b>按实际填写</b>			H				
动火作业负责人			人;外包施工 为其指定负责	动火人	1	实际作业 L填写			
动火分析时间		审批人员填写:分析时间在动火时间前 30 分钟内,作业中 断时间超过 60min,应重新分析,特殊动火作业期间应随 时进行检测。							
分析点	名称	审批人员填写:管道、容器内或环境等							
分析数据(有机溶 剂低于 1000ppm; 空气湿度在 80%以 上的每小时监		审批人员填写:依据实际数据填写或对于不需要监测的场所填写"0PPm"。				方位			
分析人		安全部安全员/车间负责人或审批人							
危害辨识		□物体打击       □车辆伤害       □机械伤害       □起重伤害       □触电         □海溺       □火灾       □高处坠落       □坍塌         □容器爆炸       □其他爆炸       □中毒和窒息       □其他伤害         按实际填写       □       □							
类别		项 目				落实情况			
性质		容器 □ 管道 □ 环境 □ <b>按实际填写</b>			介	介质: 水溶性□非水溶性□其它□ 易燃□可燃□不燃□ <mark>按实际填写</mark>			负责人
作业人员		作业人员的着装:棉质的防静电工作服、 安全鞋。				□是	□不減	<b>适</b> 用	
作业	工具	作业工具为防爆工具				□是	□是  □不适用		
容器、管道		内部构件清理干净			□是	□不适用   申请			
容器、管道		氮气置换□ 水置换□ 水封□ 试火□ 清洗□ 蒸煮□					(竖向填 写)		

## 江西天新药业有限公司

容器、管道	断开相连接的所有管道(包括自动连锁系统的隔断),加盲板( )块。(此处填了数量,关联作业证一定要体现盲板抽堵证)(石棉被注意搭扣顺序必要时两层石棉被、钢平台底部注意紧贴、水沟先用沙袋、石棉被不能随意用新的,石棉被高度比动火点高出 50cm 以上)(隔断有效性,标准盲板并标识、上下要垫片,不能用阀门替代,尽量使其孤立并有泄压口)。	□是	□不适用
容器、管道	动火点周围的下水井、地漏、地沟、水 沟、电缆沟、地面等已清除易燃物,并已 采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离。 (含油、油漆、松锈灵、塑料纸、包装 袋、雨布、杂草、施工材料等)(要有盖子 再铺石棉被,防坠落),并已采取覆盖、铺 沙、水封等手段进行隔离。	□是	□不适用
容器、管道	罐区内动火点同一围堰和防火间距内的油罐不同时进行脱水作业。	□是	□不适用
容器、管道	高处作业已采取防火花飞溅措施	□是	□不适用
容器、管道	消防器材到位: 洁净区动火至少一桶水和 灭火器; 一般区域动火至少两只干粉灭火 器。 消防水带()根,灭火器()	□是	□不适用
容器、管道	消防通道、应急通道畅通( <mark>随时清理,特</mark> 别是停产检修)	□是	□不适用
容器、管道	告知相关生产岗位( <b>必要时上锁、停电</b> , <b>含相关联部门如管架</b> )	□是	□不适用
容器、管道	检查搭铁位置合适,电焊回路线已接在焊 件上,把线未穿过下水井或其他设备搭	□是	□不适用
粉尘区域	粉尘清理: 风管、夹层、夹道、回风道	□是	□不适用
粉尘区域	动火区域固体物料转移	□是	□不适用
粉尘区域	动火功能间内无可燃物,油纸的清理。	□是	□不适用
粉尘区域	火花飞溅区域石棉被包裹、隔离	□是	□不适用
粉尘区域	应急水源到位	□是	□不适用
粉尘区域	风管隔断	□是	□不适用
粉尘区域	空调机组停;除尘机组停;外排风机停	□是	□不适用
容器、管道	检查皮管是否完好(第一次要全面检测, 一般3个接头不得再使用)	□是	□不适用
容器、管道	检查气瓶气密性完好,试压保压1分钟, 压力不下降。(含割刀完好,试漏用肥皂 水,总阀漏或阀杆圆滑退库,专用扳手不 要随意用作其他工具,乙炔阻火器完好)	□是	□不适用

## 江西天新药业有限公司

容器、管道	检查电线是否完好(	防止打火或漏电)	□是		]不适用			
容器、管道	检查电焊机防触电保 接地是否有效	护器,遥控器,外壳	□是		]不适用			
容器、管道	检查瓶间距 5 米以上, 10 米以上;禁止卧放		□是		]不适用			
容器、管道	气瓶防暴晒措施 <b>(要</b> )	露出总阀)	□是		]不适用			
容器、管道	动火人安全防护措施。 <b>焊件上,用绝缘垫,</b> <b>浸塑手套,避免手拿</b>	雨鞋,可以用完好的	□是		]不适用			
容器、管道	其他安全措施:一般 监护,电焊机监护(注 按实际填写,没有安全	遥控器)。不得一边动		斥装作业	k.	代替氧	割,	主意动态
生产单位负责人	申请人	动火初审人		阜	请人			
	经培训、考核合格		申请人,对动火	作业人	、予以安	全提え	市和必	要的教
监火人	的员工	实施安全教育人	1 1102 00 110 202		育。			
申请单位意见		实施安全教育人			育。			
		实施安全教育人 签字: 申请			<b>育。</b> 年	月	ļ.	日 时
	的员工		<b>L</b>	-	年			
申请单位意见安全管理部门意见	的员工	签字: 申请 , 需要安全部检测或 ;。	<b>L</b>	全部签	年 <b>名;若</b>	不需要	要安全	部监测或
申请单位意见 安全管理部门意见 监护的则填"/";时	的员工安全部线安全员	签字: 申请 , <b>需要安全部检测或</b> 言。 签字:	人 安全部监护的则安	<b>全部签</b> 年	年 <b>名;若</b>	<b>不需要</b> 日	要安全	
申请单位意见安全管理部门意见	的员工安全部线安全员	签字:   申请     ,需要安全部检测或     忘字:     依照审批权限	<b>L</b>	<b>全部签</b> 年 <b>全管理</b>	年 <b>名;若</b> 月 <b>部门意</b>	不需要日	安全	部监测或
申请单位意见 安全管理部门意见 监护的则填"/";时	的员工安全部线安全员	签字: 申请 , <b>需要安全部检测或</b> 言。 签字:	人 安全部监护的则安	<b>全部签</b> 年	年 <b>名;若</b>	<b>不需要</b> 日	要安全	部监测或
申请单位意见 安全管理部门意见 监护的则填"/";时	安全部线安全员间应在申请单位意见局	签字: 申请 , 需要安全部检测或 后。	人 安全部监护的则安	<b>全部签</b> 年 <b>全管理</b> 年	年 <b>名;若</b> 月 <b>部门意</b>	不需要日	安全	部监测或
申请单位意见 安全管理部门意见 <b>监护的则填"/";时</b> 动火审批人意见	安全部线安全员间应在申请单位意见局	签字:     申请       需要安全部检测或       5。       签字:       依照审批权限       签字:	人 安全部监护的则安 填写,时间应在安	<b>全部签</b> 年 <b>全管理</b> 年	年 <b>名;若</b> 月 <b>部门意</b>	不需要日	安全	部监测或
申请单位意见 安全管理部门意见 <b>监护的则填"/";时</b> 动火审批人意见	安全部线安全员间应在申请单位意见后	签字: 申请 , 需要安全部检测或 后。	人 安全部监护的则安 填写,时间应在安 6,时间应在审批印	<b>全部签</b> 年 <b>全管理</b> 年 <b>时间后</b>	年 <b>名;若</b> 月 <b>部门意</b> 月	<b>不需要</b> 日 <b>见后</b> 日	时	<b>部监测或</b> 十 分 分
申请单位意见 安全管理部门意见 <b>监护的则填"/";时</b> 动火审批人意见 动火审批人意见	安全部线安全员 间应在申请单位意见后 E长验票	签字: 申请 , 需要安全部检测或 言。 签字: 依照审批权限 签字: 按实际填写	人 安全部监护的则安 填写,时间应在安 6,时间应在审批印	<b>全部签</b> 年 <b>全管理</b> 年 <b>时间后</b>	年 <b>名;若</b> 月 <b>部门意</b> 月	<b>不需要</b> 日 <b>见后</b> 日	时	<b>部监测或</b> 十 分 分

## 注:

- 1、粗线框内容由检修负责人或审批人检查填写;规范修改、保持卷面工整;动火结束后《动火许可证》及其关联作业证合订交安全部存档;洁净区动火升级管理,只有特级动火和一级动火。
- 2、本作业证有效期不超过半个工作日。上午所开作业证有效期至上午下班时,下午所开作业证有效期至下午下班时,晚上所开作业证有效期至晚上下班时。

火源:烟火、明火(氧割电焊、含手枪钻等)、设备故障高温表面或打火、电缆线故障打火(XA2)、静电(VB15)、雷电、化学反应热(自燃)(固甲)、摩擦敲击(VB12)、高温(VB14蒸汽阀门、小太阳)、光照射(如玻璃上贴膜上的气孔有凸透镜效应)。